

平成 30 年 3 月 2 3 日

三重県鈴鹿市住吉 4-19-12

(有) オフィス Z P I

Tel : 059-378-8277

Fax : 059-378-8355



102mm カーボンプレート製品不良のご案内

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の弊社製品において不具合のある製品が混在して出荷されたのが発覚しました。該当する症状は、カーボンプレートにナットが上手くかからずガタツキが出てしまう症状です。心当たりのあるお客様はZPIアフターサービスまでご連絡ください。確認し交換させていただきます。該当する製品は下記の通りです。

ご連絡先 059 - 378 - 8277

記

PGIN102AD - R

PGIN102AD - B

PGIN102AD - P

PGIN102AD - S

PGIN102AD - G

PGIN102SH - R

PGIN102SH - B

PGIN102SH - P

PGIN102SH - S

PGIN102SH - G

PGTL102AD - R

PGTL102AD - B

PGTL102AD - P

PGTL102AD - S

PGTL102AD - G

PGTL102SH - R

PGTL102SH - B

PGTL102SH - P

PGTL102SH - S

PGTL102SH - G